

# 中国水泥协会文件

中水协字[2014]45号

## 关于汲取昆山爆炸事件教训 做好煤磨系统安全生产检查工作的通知

各省市水泥（建材）协会、各协会会员单位及所有水泥企业：

水泥熟料生产线的煤磨系统是典型的易燃易爆的粉尘作业系统，昆山“8·2”粉尘爆炸事故用血的教训再次给我们敲响了安全生产的警钟。中国水泥协会要求所有的水泥生产企业的会员单位，尽快组织企业安全主管和专家，对企业的煤磨系统进行严格的安全检查，强化制度建设，做到责任到人，对检查内容和整改结果作出安全评估报告，并报企业所在地政府安监部门。

请各省市自治区水泥（建材）协会务必将本通知协助发到各水泥熟料生产企业，并收集各企业安全生产检查结果。

希望各大型水泥集团的安全总监，要高度重视企业煤磨系统安全生产检查工作，组织好集团内部的安检工作，总结和交流企业安全生产好的经验，确实将职工健康和企业安全放在生产首位。中国水泥协会将收集水泥企业有关安全生产的案例，不定期发送给各企业安全主管，有需要的会员单位请联系协会秘书处。

中国水泥协会秘书处联系人：李金健

电话：010-57811169 信箱：lijj182@163.com



抄报：国家安全生产监督管理总局、中国机冶建材工会全国委员会、  
中国建筑材料联合会

抄送：中国水泥协会副会长